


Vývojový diagram certifikačního schématu CO KOMORACERT PRODUCT

Zákazník, VCOP – vedoucí COP, ZVCOP – zástupce vedoucího COP, HŘ - hlavní řešitel, P - posuzovatel



Zákazník, VCOP – vedoucí COP, ZVCOP – zástupce vedoucího COP, HŘ - hlavní řešitel, P - posuzovatel

